

Cutter CH 400*300*130 список метизов

Направляющие	5x16 – 48 шт	
Поджимные потай	4x12 – 48 шт	+ 48 роликов
Подшипники	6x40 – 16 шт	
	6x35 – 4 шт	
	6x20 – 6 шт	
Укосины	8x40 – 16 шт	+ 16 шайб
Каретки	5x30 – 8 шт	
	5x16 – 32 шт	
	5x40 – 20 шт	Крепление стола
	6x10 – 4 шт	
Кронштейны двигателей	6x25 – 6 шт	
	4x12 – 12 шт	
	4x14 – 12 шт	Двигатель к кронштейну
Крепление шпинделя	6x25 – 4 шт	
	8x50 – 3 шт	
Клеммники	3x8 – 10 шт	
Кабель-канал	4x10 – 4 шт	полусфера
Масл. туман	4x25 – 2шт	